

(۱۹) حجم مخصوص هوای درودی به میزان نهاده مطبوع، با توجه به دمای خشک رث آن برابر  $17/5 \text{ lb/l}^3$  است. در صورتی که فلوئی جمیع  $Q = 4000 \text{ Clm}$  باشد نظری جمیع آن چند  $\text{lb/hr}$  است؟

$$\text{نماینده} = \frac{Q}{\text{نماینده}} = \frac{4000}{17/5} = 228/4 = 560 \text{ lb/hr}$$

$$\text{نماینده} = \frac{Q}{\text{نماینده}} = \frac{4000}{13714/3} = 2252/9 \text{ lb/hr}$$

۱۰ - عبارت غلط کدام است؟

- (الف) اگر گناگاه موقوف شود پرتو شیب به  $X$  نرمی ایجاد می‌کند.  
 (ب) انرژی ذرات  $\beta$  از  $\gamma$  بیشتر است.  
 (ج) نورون دارای بار الکترونی ضمیم است.  
 (د)  $5^\circ$  هسته ابزونوب هلیوم است.

۱۱ - می‌دانیم راندمان توربین‌های گازی را می‌توان با کاهش دمای رورودی، افزایش داد - مشروط بر نیتراسیون کافی - استفاده از کدام روش سرمایش ارجح است؟

Air - Washer	Media
Cooling Coll.	Fog

۱۲ - در محیط‌های کار سخت کدام مورد مبنای تعیین میزان مجاز مواجهه است؟

$IREQ_{neutral}$	DLE
AET	$IREQ_{minimum}$

۱۳ - اگر فشار یک موج صوتی در هوا  $20 \text{ Pa}$  باشد شدت آن چند  $\text{W/m}^2$  است؟

$$\text{نماینده} = \frac{\rho c}{4 \pi} = \frac{1.2}{4 \pi} = 0/96 \text{ W/m}^2$$

$$\text{نماینده} = \frac{1.2}{4 \pi} = 2/27 \text{ W/m}^2$$

$$\text{نماینده} = \frac{1.2}{4 \pi} = 0/27 \text{ W/m}^2$$

$$\text{نماینده} = \frac{1.2}{4 \pi} = 2/27 \text{ W/m}^2$$

۱۴ - در انتشار صوت از منابع خطی ناپیوسته در فاصله بین دو منبع متوازی، انتشار صوت چگونه است؟

- (الف) کاهش نراز فشار صوت همانند منابع نقطه‌ای است.  
 (ج) کاهش نراز فشار صوت مغراست.  
 (ب) سه دسی بل به ازای دو برابر شدن فاصله کاهش می‌باشد.  
 (د) نراز فشار صوت افزایش می‌باشد.

۱۵ - میزان پرتووده در فاصله ۲ سانتی‌متری از یک منبع دارای نشت  $15 \text{ MR/h}$  است. در فاصله یک متری این میزان چند  $\text{MR/h}$  می‌شود؟

$$\text{نماینده} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{20^2} = 12 \times 10^{-3}$$

$$\text{نماینده} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{12^2} = 4 \times 10^{-3}$$

$$\text{نماینده} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{10^2} = 2 \times 10^{-3}$$

۱۶ - یک لامپ دارای شدت نور  $300 \text{ cd}$  در همه جهات در نیم فضای پایین لامپ واقع است. اگر لامپ در فاصله ۲ متری بالای مرکز میز مربع شکل به ابعاد ۱ متر قرار داشته باشد حداقل و حداقل شدت روشنایی این منبع چند لوکس است؟

$$\text{نماینده} = \frac{4 \pi \times 300}{4 \times 10^3} = 42/89$$

$$\text{نماینده} = \frac{4 \pi \times 300}{4 \times 10^3} = 20/22$$

$$\text{نماینده} = \frac{4 \pi \times 300}{4 \times 10^3} = 52/28$$

### عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

۱ - تراز نشار صوت منبع در فاصله ۲ متری در نقطه مرجع  $90 \text{ dbA}$  است. در همین فاصله و تحت زاویه  $90^\circ$  درجه صد و پنج تراز نشار صوت  $86 \text{ dbA}$  است. اندیس جهت این منبع کدام است؟

(الف)  $9^\circ$   
 (ب)  $9^\circ$   
 (ج)  $-6^\circ$

۲ - فاکتور متوسط نور روز  $E_v$  اتفاقی با مشخصات زیر کدام است؟

$$DF = \frac{4/5 \text{ WO}}{A (1.0 \text{ F})}$$

مترا  $2/94 =$  سطح لیسته  
 درجه  $30^\circ =$  زاویه بین سطوح عمودی و آسانه  
 متوسط  $0/42 =$  سطح انعکاس سطوح اتفاق

(الف)  $0/58$   
 (ب)  $0/47$   
 (ج)  $0/22$   
 (د)  $0/25$

۳ - دیوارها و سقف یک کارگاه برابر کاهش بازتاب صوتی با استفاده از یک جاذب با ضریب جذب متوسط  $0.7 =$  پوشش داده می‌شود. در صورتی که ایجاد کارگاه  $10 \times 6$  و ارتفاع آن  $4/5$  متر باشد و ضریب جذب متوسط قبل از نسبت جاذب  $\alpha = 0.1$  باشد کاهش مورد انتظار چقدر در این روش کنترل چند دسی بل است؟

(الف)  $10/32$   
 (ب)  $7/52$   
 (ج)  $9/22$   
 (د)  $8/22$

۴ - براساس قانون جرم برای نرکانس  $1000 \text{ Hz}$  شاخص انت انتقال دیوارهای به چگالی  $1000 \text{ kg/m}^3$  و ضخامت  $20 \text{ سانتی متر}$  چند دسی بل است؟

(الف)  $58/5$   
 (ب)  $57/5$   
 (ج)  $42/2$   
 (د)  $42/5$

۵ - یک وزنه به جرم  $100 \text{ کیلوگرم}$  که بر روی نفری با فربت  $300 \text{ N/m}$  ترار گرفته است از حالت تعادل خارج می‌شود در صورتی که میزان را نادیده بگیریم فرکانس ارتعاش چند هرتز است؟

(الف)  $0/275$   
 (ب)  $0/277$   
 (ج)  $0/819$   
 (د)  $0/053$

۶ - ضخامت یک فویل آلمینیوم مورد نیاز برای حفاظت ذرات  $\alpha$  با اثری  $4/5 \text{ mev}$  در صورتی که چگالی محافظ  $2/7 \text{ gr/cm}^3$  باشد، چند سانتی‌متر است؟

(الف)  $5/75 \times 10^{-2}$   
 (ب)  $7/75 \times 10^{-2}$   
 (ج)  $4/75 \times 10^{-2}$   
 (د)  $7/75 \times 10^{-3}$

۷ - کدام مورد شاخص تحلیل نیزیولوژیک است؟

(الف) ET  
 (ب) P4SR  
 (ج) HSI  
 (د) SWreq

۸ - در هنگام استفاده از دماسچق کاتا مخزن آن باید کاملاً خشک شود زیرا:

(الف) وجود رطوبت یک لابه محافظ را بر روی مخزن ایجاد می‌کند.

(ب) تغییر آب از سطح مخزن باعث تغییر در رطوبت نسبی المان مخزن می‌شود.

(ج) زمان سرد شدنگی به طور کاذب افزایش می‌باشد.

(د) زمان سرد شدنگی به طور کاذب کاهش می‌باشد.

۴/۰

۸/۱

## سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) رشته بیداری حرفه‌ای

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

- ۲۴ - ستون کروماتوگرافی C HP از نوع فاز معکوس، می‌تواند برای ترکیبات شیمیایی با مشخصه زیر به کار بروده شود؟  
 الف) ترکیبات آلی با شاخه کلروبردار  
 ب) ترکیبات حلقی از نوع بنزن، نفتالین و آنراسن  
 ج) الكل ما  
 د) ترکیبات سعدی

۲۵ - در تجزیه مراد آلاینده با دستگاه، مای کروماتوگرافی، چند نزدیک با غلظت‌های مختلف با استفاده از کدام روش آماری می‌توان وقت در روش تجزیه را تعیین نمود؟

- الف) Mean and Standard Deviation  
 ب) Coefficient of Variation  
 ج) Pooled Coefficient of Pooled  
 د) Range of Deviation and Standard Deviation

۲۶ - می‌خواهیم میست HCl را در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  توسط یک Gravity Settler جمع‌آوری کیم. گوچکترین نظر میست (کروی) که می‌تواند توسط این کلکتور جمع‌آوری شود چند میکرون است؟

$$\text{توسط} = \frac{Q}{W} = \frac{50 \text{ ft}^3/\text{s}}{50 \text{ ft}} = 1 \text{ ft} \quad \rho = 0.076 \text{ lb}/\text{ft}^3 \quad S.G = 1.06 \quad \mu = 1.243 \times 10^{-5} \text{ lb}/\text{ft}\cdot\text{s}$$

- الف) ۰/۲۲  
 ب) ۹/۱۹  
 ج) ۱۲/۷  
 د) ۱

۲۷ - تهویه مرضی مخزن حاوی تری کلرواتیلن (TCE) با نلوی حجمی  $Q = 10000 \text{ scfm}$  در دمای  $TCE = 70^{\circ}\text{F}$  و  $psia = 20$  ppm برابر  $70^{\circ}\text{F}$  است. تراکم  $\rho$  از  $1.5 \text{ lb}/\text{ft}^3$  بستر جذب سطحی کربن فعال با  $36 \text{ lb}/\text{ft}^3$  است در صورتی که میکل جذب به قرار زیر باشد. ۹۹% از  $99.5\%$  این جذب سطحی، ۲ ساعت گرمایش و واجدد، ۱ ساعت خنک شدن و ۱ ساعت آماده باش. کربن فعال توانایی جذب ۲۸ پاروند TCE به ازای ۱۰۰ پاروند کربن را دارد. مقدار TCE که باید در طول ۴ ساعت

- جذب شود چقدر است؟  
 الف) ۱۶۵۸ lb  
 ب) ۴۱۴/۴ lb  
 ج) ۴۱۶/۵ lb/hr  
 د) ۹۰۰.  $\text{ft}^3/\text{hr}$

۲۸ - در صورتی که بخواهیم  $1000 \text{ m}^3$  هوا را به آلاینده‌ای را توسط یک بک هارس با  $A/C = 4$  تصنیه نمائیم و هدف استفاده از کبسه‌هایی با قطر  $8\text{in}$  و ارتفاع  $12\text{ft}$  باشد تعداد کبسه‌های لازم چندتا است؟

- الف) ۱۴  
 ب) ۱۸۵  
 ج) ۱۰  
 د) ۵۱

۲۹ - در صورتی که بخواهیم در یک سالن تولید لزمه‌ای چشم و براز ۱۰ پشت کار با شرایط یکسان، هوای پاک تأمین نسایم کدام گزینه صحیح است؟

- الف) ناپین جریان لامپار (نک سوبه) عمودی  
 ب) ناپین جریان لامپار (نک سوبه) افقی  
 ج) برقراری جریان مرسوم و قواردادی  
 د) ایجاد مکش هوا در پشت‌های کار با فلزی مناسب

۳۰ - برای روشن نمودن دفتر کاری در یک مجتمع صنعتی با مشخصات زیر چه تعداد چراغ برای تأمین شایسته استنداره مورد نیاز است؟

$$\begin{aligned} \text{فلورست} &= 2 \times 40 \text{ متر} \\ L &= 8 \text{ متر} \\ W &= 6 \text{ متر} \\ H &= 3 \text{ متر} \\ CU &= 0/25 \text{ لوم} \\ MF &= 0/7 \text{ لوم} \\ \varphi &= 3000 \text{ لومن} \\ E &= 500 \text{ لیکس} \end{aligned}$$

- الف) ۲۰  
 ب) ۱۰  
 ج) ۱۲  
 د) ۱۸

۳۱ - شدت نور و درخشندگی متوسط یک منبع به شکل مستطیل و به ابعاد ۸ و ۱۰ میلی‌متر در جهت عمودی بر مطلع آن  $cd/m^2$  است. اگر درخشندگی این منبع در زاویه  $60^\circ$  درجه با متدار آن در جهت عمود متقارن باشد، شدت نور (۱) در این زاویه چند کاندلیلا است؟ ( $\cos 60 = 0.5$ )

- الف) ۳۰۰  
 ب) ۴۰۰  
 ج) ۵۰۰  
 د) ۲۰۰

۳۲ - یک صفحه نلزی به جرم  $4\text{kg}$  و گرمای ویژه  $C = 0.137 \text{ cal}/\text{gr}^{\circ}\text{C}$  از  $20^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. انرژی داخل ورق چند کیلو ژول افزایش می‌یابد؟ ( $\text{cal} = 4.18 \text{ kJ}$ )

- الف) ۲۰۹  
 ب) ۱۴/۲  
 ج) ۱/۶  
 د) ۱۶۰

۳۳ - کدام تابیت دیدن بیار زیادی فراهم نمی‌آورد؟

- الف) ۱:۱۰۰  
 ب) ۱:۸  
 ج) ۱:۲۰  
 د) ۱:۱۰

### عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه صنعتی

۳۴ - در نتیجه سوختن ذغال‌سنگ حاری ۳ درصد گوگرد با ارزش حرارتی  $12000 \text{ Blu/lb}$  چند  $\text{SO}_2/\text{lb}/\text{million}$  Blu (بدون کنترل) منتشر می‌شود؟

- الف) ۵  
 ب) ۸۳/۲۲  
 ج) ۲/۵  
 د) ۰/۰۶

۳۵ - اگر نشار هوا در محیط کار  $700 \text{ میلی متر جیوه}$ ، دمای هوا  $20^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد، دمای متوسط گاز داخل دودکش  $250^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد باشد، هر متر ارتفاع دودکش، مکش برابر با..... میلی‌متر آب ایجاد می‌کند.

- الف) ۰/۴۸  
 ب) ۰/۶۲  
 ج) ۰/۳۷  
 د) ۰/۵۲

۳۶ - محلول جاذب نیترو در روش ایمپینجر برای نمونه‌برداری بخارات TDI و HDI اگر در معرض ..... قرار گیرد در کروماتوگرافی تجزیه شده و پیکهای تداخلی ایجاد می‌کند.

- الف) نور خورشید و چراغ سدیم  
 ج) لامپ‌های فلاورست و سدیم  
 ب) نور خورشید و لامپ فلاورست  
 د) نور خورشید و لامپ ال‌تی‌ال

## سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) رشته بهداشت حرفه‌ای

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

- ۳۷ - در روش بیولیتراسیون، طراحی راکتور براساس چه ناکنترولرهاست؟  
 مصوّرت من‌گیرده  
 (الف) زمان ماند و فلزی حجمی      (ب)  $TLV = 4 \frac{m^2}{min}$   
 (ج) میزان باره‌هی به سبتم      (د) نوع بسته و درصد رطوبت لازم آن  
 از بسترها کاتالیستی برای کنترول کدام مورد من‌توان استفاده کرد؟  
 (الف) بخارات سرب      (ب)  $VOCs$   
 (ج) میت‌گرم      (د)  $NO_x$

- ۳۸ - آلانینه غالب در تولید مامیجه (ریخت‌گری) به روش چسب سرد نسبت به روش چسب گرم کدام است و کنترل آن به چه صورت انجام می‌شود؟

- (الف) فرمالدئید - سوزاندن (Incineration)  
 (ب) سبلیس - بک‌هاؤس (Bag house)  
 (ج) نری انبیل آمین - اسکرابر نوع پرشده (Packed scrubber)  
 (د) نری انبیل آمین - اسکرابر وانوری (Venturi scrubber)

- ۳۹ - از کدام دستگاه برای تجزیه کسی و تعیین تراکم جیوه، استفاده می‌شود؟

- (الف) جذب انسی بدون شمله - بخار سرد  
 (ب) جذب انسی با شمله  
 (ج) اسپکتروفوتومتر  
 (د) نشر انسی

### سم‌شناسی صنعتی

- ۴۰ - کدام یک از عبارت‌های زیر بیانگر Safe Human Dose (SHD) است؟

- (الف)  $LD_{50} \times 70$   
 (ب)  $UF \times 70$   
 (ج)  $NOAEL \times 70$   
 (د)  $UF_{50}$

- ۴۱ - متاپولیزه شدن یک ترکیب شیمیایی هیدروکسیل و تبدیل آن به یک ترکیب شیمیایی لیوپولیل؛

- (الف) باعث جذب پیشتر ترکیب در بالات‌های بدن می‌گردد.  
 (ب) باعث تسهیل در دفع آن از بدن می‌شود.  
 (ج) باعث افزایش شدید گلرکز در ادرار می‌شود.  
 (د) باعث کاهش زمان نیمه عمر آن ترکیب می‌شود.

- ۴۲ - مهم‌ترین اندام هدف در مواجهه شغلی با کلروروکنیل کدام است؟

- (الف) پرست      (ب) ریه  
 (ج) مثانه      (د) کبد

- ۴۳ - افزایش اسید هیپوریک (Hypuric acid) (Methyl hypuric acid) در اداره شاخه مواجهه ویژه مسمومیت با کدام یک از حللاهای زیر می‌باشد؟

- (الف) بنزن و ذل      (ب) تلون و گزیلن  
 (ج) استبرن و گزیلن      (د) گزیلن و بنزن

- ۴۴ - هگزان نرمال حلالی است که بر روی دستگاه اعصاب معیطی اثر می‌گذارد. حامل اصلی این تاثیر کدام یک از انواع متاپولیت‌های زیر می‌باشد؟

- (الف)  $\beta$ -diketone      (ب)  $\alpha$ -diketone  
 (ج) Mono-ketone      (د)  $\gamma$ -diketone

- ۴۵ - برای آزمون کارآئی یک مدیا لازم است از گرد و غبار موجود در توپل نست، نمونه‌برداری کنیم در صورتی که نلوی حجمی هوا در توپل  $705 \text{ cm}^3 = 2000 \text{ ml}$  و سطح مقطع آن  $= 4 \text{ m}^2$  باخواهیم با دبی ۷۰۶  $\text{ml}/\text{min}$  نمونه‌برداری کنیم قطر پروب برای نمونه‌برداری ایزوکنیتیک باید چند سانتی‌متر باشد؟

- (الف) ۲/۷      (ب) ۱۲/۴۷  
 (ج) ۵/۲      (د) ۲۸/۹۵

- ۴۶ - فشار گیج (gauge pressure) یک مخزن هلیم برابر با ۲۰۰ psig است در صورتی که فشار بارومتری اتاق برابر با ۷۶۸ mmHg باشد، فشار مطلق (absolute pressure) این مخزن برابر چقدر است؟

- (الف) ۲۵۲/۲      (ب) ۲۱۲/۸  
 (ج) ۵۶۸      (د) ۹۶۸

- ۴۷ - جهت نمونه‌برداری از بتن در هوا با ذغال فعال حجم های این معادل ۱۰۵ لیتر جمع آوری شده است در تجزیه نمونه مقدار بتن موجود در کل بخش پیشین لوله ۹ میکروگرم و در بخش پیشین ۲ میکروگرم و در کل نمونه شاهد ۱ میکروگرم تعیین شده است در صورتی که مقدار بازیافت نمونه به وسیله ذغال فعال ۹۵/۲۲ درصد باشد فلزات بتن در هوا چند میلی‌گرم در مترمکعب است؟

- (الف) ۰/۷      (ب) ۰/۱  
 (ج) ۱۰      (د) ۹

- ۴۸ - در صورتی که بتوانیم هودی یا سطح مقطع دهانه مریع شکل را که برای جمع آوری آلانینه، های یک فرآیند انتخاب شده است به نحوی روی میز کار نصب نماییم که نیمی از محیط آن توسط میز کار محصور شود، ضریب ورودی هوا چند درصد تغییر خواهد کرد؟

- (الف) ۶      (ب) ۵۰  
 (ج) ۳      (د) ۲۵

- ۴۹ - در صورتی که بخواهیم نیوم‌های فلزی اکسید آهن حاصل از یک فرآیند جوشکاری را جمع آوری کنیم و متوسط قطر نیوم‌های  $0/1 \text{ mm}$  باشد سرعت نشت باید چند FPM طراحی شود؟

$$SG = 6.6$$

- (الف) ۲      (ب) ۲  
 (ج) ۲      (د) ۱

- ۵۰ -  $SP_{11}$  هودی  $ln.wg$  است اگر  $VP = 0.8$  باشد، مقدار  $he$  و فاکتورالت K را حساب کنید؟

- (الف)  $2/51$  و  $2/20$       (ب)  $2/75$  و  $2/20$   
 (ج)  $2/72$  و  $2/25$       (د)  $2/70$  و  $2/21$

- ۵۱ - جهت نمونه‌برداری و تجزیه آلدیلیدها در هوا از کدام نمونه گیر و دستگاه تجزیه استفاده می‌شود؟

- (الف) ذغال فعال و گاز کروماتوگراف

- (ب) ذغال فعال اشباح شده با ۲ هیدرودکسی متیل باپریدین و کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی

- (ج) جاذب سطحی  $XAD_2$  پوشش داده شده با ۲ هیدرودکسی متیل باپریدین و تجزیه با کروماتوگرافی

- (د) جاذب سطحی  $XAD_2$  پوشش داده شده با ۲ هیدرودکسی متیل باپریدین و تجزیه با گاز کروماتوگراف

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) رشته بیداری حرفه‌ای

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

- ۵۵ - کدام از فرآیندهای زیر آزاد می‌شوند؟  
 (الف) آبکاری کرم  
 (ب) کارگاه ونک کاری  
 (ج) ریخته‌گری فلزات  
 (د) گداختن قبر

- ۵۶ - برای ترکیبات که دارای TLV-TWA محدود است اما فاقد TLV-STEL می‌باشد، در صورتیکه میانگین مواجهه با آن‌ها بیشتر از TLV-TWA خواهد بود، آن‌ها به شرح ذیراست؟  
 (الف) سه برابر TLV-TWA، حداقل زمان نماس ۳۰ دقیقه و پنج بار در یک نوبت کاری ۸ ساعت  
 (ب) سه برابر TLV-TWA، حداقل زمان نماس ۳۰ دقیقه هر سه بار در چهار نوبت کاری ۸ ساعت  
 (ج) پنج برابر TLV-TWA، حداقل زمان نماس ۱۵ دقیقه و پنج بار در یک نوبت کاری ۸ ساعت  
 (د) پنج برابر TLV-TWA، حداقل زمان نماس ۱۵ دقیقه و سه بار در یک نوبت کاری ۸ ساعت

- ۵۷ - کدام یک از ترکیبات زیر یک حلال صنعتی و سرطان‌زا کیست؟  
 (الف) بین است و چنانچه کارگرانی در معرض غلظت میانگین روزی - زمانی ۱/۱ بی ام برای ۷/۵ ساعت تراوگیرند متابولیت هیدروکسی-انوکسی استیک اسید (HEAA) در اداره آنان ایجاد می‌شود.  
 (الف) Diethylether  
 (ب) Dioxane  
 (ج) Carbondisulphide  
 (د) Methyl isobutyl Ketone

- ۵۸ - در سه شناسی، مقدار میزان خطر احتمالی (Risk) ناشی از تماس با ماده سی متاسب با تابعی از ..... است.  
 (الف) حد آستانه مجاز  
 (ب) زمان نیمه عمر  
 (ج) مقدار صرف روزانه  
 (د) میزان تماس

- ۵۹ - کارگری در کارخانه تولیدی پلاستیک‌ها ناگهان دچار مشکل تنفسی شده‌که ممکن است نسبت به ..... حسابت (Sensitized) پیدا کرده باشد.  
 (الف) Toluene diisocyanate  
 (ب) Toluene  
 (ج) Carbon monoxide  
 (د) Halotane

- ۶۰ - استونیتریل مانند هیدروژن سولفید و هیدروژن سیانید در مصرف اکثرین در نسوج تداخل می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که ..... نایمده می‌شود.  
 (الف) Ischemic anoxia  
 (ب) Asphyxial anoxia  
 (ج) Anemic hypoxia  
 (د) Cytotoxic hypoxia

### بیماریهای شغلی

- ۶۱ - خطر نسبی Relative Risk چیست؟  
 (الف) نسبت بروز بیماری در افراد در معرض به افرادی که در معرض نیستند  
 (ب) تعداد بیماری در افراد در معرض خطر در یکصد هزار نفر  
 (ج) میزان مرگ و میر استاندارد شده در گروه‌های شغلی در معرض  
 (د) فراوانی بیماری‌های شغلی در جامعه در هر صدهزار نفر

- ۶۲ - در پیشگیری از کمرودهای شغلی کدام از روش‌های زیر ارزش کتری دارد؟  
 (الف) مایباتات قبل از استخدام  
 (ب) آمرزش کارگران  
 (ج) کاربرد اصول ارگونومی و طراحی شغل  
 (د) استراحت طولانی در منزل

- ۶۳ - کدام از ازراکشن‌های زیر در مرحله ۲ نرآیدن Biotransformation  
 (الف) Hydrolysis  
 (ب) Conjugation  
 (ج) Reduction  
 (د) Oxidation

- ۶۴ - یکی از معمول‌ترین پاسخ سیستم بدن به سمی کلیوی Nephrotoxins می‌باشد.  
 (الف) Oliguria  
 (ب) Anuria  
 (ج) SUN  
 (د) Polyuria

- ۶۵ - ترکیب پاراکوات در کدام عضو بیشتر تجمع می‌گردد?  
 (الف) اکبد  
 (ب) ریه  
 (ج) کلیه  
 (د) اعصاب

- ۶۶ - اساس پایش بیولوژیکی مسمومیت با سموم ارگانی فسفره با کاریامات اندازه‌گیری میزان ..... است.  
 (الف) سم یا متابولیت آن در ادرار  
 (ب) سم یا متابولیت آن در خون  
 (ج) آنزیم کربنیک اسٹراز  
 (د) فعالیت آنزیم کربنیک اسٹراز

- ۶۷ - شاخص TLV-C برای ترکیبات شیمیایی که دارای خاصیت ..... می‌باشد وضع شده است.  
 (الف) سمی سنبک  
 (ب) سرطان‌زا  
 (ج) معمر فوی  
 (د) بیهوده آور


- ۶۸ - یک حشره کش گیاهی است که بومیان برای قرن‌های متمادی به عنوان طعمه برای فلنج کردن و صید ماهی مصرف می‌کردند:  
 (الف) کامفر  
 (ب) روتنن  
 (ج) نیکوتین  
 (د) کوکائین

- ۶۹ - درمان مسمومیت‌های خفیف ناشی از سموم فسفره با ..... انجام می‌شود.  
 (الف) Atropine  
 (ب) Fuller's earth  
 (ج) Pralidoxime  
 (د) Atropine + Pralidoxime

- ۷۰ - خطوط عرضی سینه متقاطع هستند که شش Mee's lines هستند پس از شروع علائم مسمومیت با ..... بر روی ناخن‌ها ظاهر می‌شوند.  
 (الف) سرب  
 (ب) رانادیم  
 (ج) آرسنیک

- ۷۱ - نام سه آنت کش با ساختمان روپروکدام است؟  

$$\text{O}=\overset{\text{H}}{\underset{\text{C}}{\text{C}}}-\text{NH}-\text{CH}_3$$



- (الف) Carbaryl  
 (ب) Propoxur  
 (ج) Baygon  
 (د) Aldicarb

## سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) رشته بهداشت حرفه‌ای

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

- ۷۴ - کارگری در اثر کار در محیط گرم احساس ضعف، خستگی، سوهد و سنکوب، تهیق و استفراغ، اپام ماهیچه‌ای، شننگی شدید، تعریق زیاد و تاکیکاری می‌کند. حرارت بدن به ۳۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است. به کدامیک از اختلالات ناشی از گرما دچار می‌باشد؟  
 (الف) Heat Stroke      (ب) Heat Cramps      (ج) Heat Discomfort      (د) Heat Exhaustion

- ۷۵ - کدامیک از عوامل زیر عامل سرطان‌زای خونی شناخته شده است؟  
 (الف) کلورور ویبل به علت ایجاد شایعات اکرواسترنیزین  
 (ب) سرب به علت نفوذ در گلبرول‌های قرمز و تخریب آنها  
 (ج) بنزن به علت تأثیر در مراکز تشکیل گلبرول‌های سفید  
 (د) کروم به علت ایجاد سرطان‌زای و ستاباز به مراکز خون‌ساز

- ۷۶ - اختلال تنفس به صورت حالات انسدادی حاد یا مزمن با کدامیک از کازهای زیر به وجود می‌آید؟  
 (الف) منان، یا گاز سی آتنی که در معادن پاره‌بها به وجود می‌آید  
 (ب) کلر، به علت استنشاف آن هنگام استفاده به عنان سبدکننده در منابع حاصله اکسیدکردن به علت خاصیت تحریک مرکز تنفسی در منابع جوهر بر است  
 (ج) میدروزن سیاناید در آبکاری فلزات و استفاده در حشره‌کش‌ها

- ۷۷ - کدامیک از موارد زیر از علل شایع درماتیت تماس و آلرژی شنلی می‌باشد؟  
 (الف) تماس با گل لاهه عیاض در باغبان‌ها  
 (ب) مواجهه با کلرورو بنیل هنگام نهیه لوله‌های بی‌دی سی  
 (ج) دورده‌های چرب ذغال‌ستگ در کارگران معادن ذغال  
 (د) پارافین‌لین دیامین در مواد روغنی و رنگی

- ۷۸ - در کارگری مبتلا به ضایعه دیک ستون فقرات کدامیک از آزمایشات پاراکلینیک ارزشی در تشخیص بیماری ندارد؟  
 (الف) میانیات قبل از استخدام دوره‌ای و پرس علامت لارک و کربک  
 (ب) گرافی ستون فقرات و پرسی مهره‌های کمری و خاجی  
 (ج) انجام آم آرای و پرسی وضعیت دیک‌های بین مهره‌ای  
 (د) پرسی سوابن شنلی و مواجهه با خطر CTD

- ۷۹ - در مورد بیماری سلیکوزیس تمام موارد صحیح است، یعنی:  
 (الف) عامل بیماری استنشاف گرد و غبار سلیس غیرآلی است  
 (ب) ضایعات ندولر در سلیکوزیس کمتر از ۵ میلی‌متر است  
 (ج) غالباً شایعات در لوب تحنان ره دیده می‌شود  
 (د) بروز مزاده مزمن سلیکوزیس بین ۲۰-۴۵ سال طول می‌کند

- ۸۰ - اولین علامت قرارگرفتن در معرض (کم شدن لشار هوا) Decompression sickness کدام است؟  
 (الف) خارش اطراف لب و صورت (ب) حالت تهیی و استفراغ  
 (ج) سرگیجه و اختلال نعادل (د) اضطراب و ترم

### ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

- ۸۱ - کدامیک از تعاریف ذیل در رابطه با انگیزش صحیح نمی‌باشد؟  
 (الف) بک محرك درونی که انسان را به انجام کار پرس انگیزد  
 (ب) حالت با شرایطی که انسان را به انجام کار با نبول عنده‌ای ترغیب می‌کند  
 (ج) ایجاد شرق رسیدن به بیزی یا کاری یا درک عنده‌ای  
 (د) بک محرك برونی برای یک اندام درونی

- ۶۲ - کارگری که دچار خطوط سفیدرنگ روی ناخن شده است به کدامیک از بیماری‌های زیر ممکن است مبتلا شده باشد؟  
 (الف) عنوت بی‌درومنانی

- (ب) بیماری با ترکیبات پتیو  
 (ج) بیماری در اثر رنگ‌های ایزیگانیک  
 (د) تماس با نرکیبات ارسیک

- ۶۳ - کدامیک از سرطان‌های زیر به علت تماس مزمن با نیکل مورد تأیید قرار گرفته است؟  
 (الف) حنجره و سینه‌های صورت

- (ب) کبد و مجرای صفراوی  
 (ج) متاستخوان و خرون  
 (د) بیوت در محل تماس

- ۶۴ - کدامیک از علائم زیر نشانه آسیب جدی به چشم در کارگران می‌باشد؟  
 (الف) ناری دید

- (ب) فرمزی چشم  
 (ج) زردی ملیه  
 (د) لک فرنی

- ۶۵ - هرگونه آسیب نیزیکی و یا روانی که باعث ایجاد محدودیت وسیع و قابل توجه در انجام یک یا چند فعالیت عده زندگی نرده می‌شود اصطلاحاً چه نامگذاری شده است؟

- (الف) Handicap  
 (ب) Impairment  
 (ج) Total Disability  
 (د) Partial Disability

- ۶۶ - شایع ترین اختلال دئنراتیو دیسک بین مهره‌ای در کدام بخش از ستون فقرات گردیدن اتفاق می‌افتد؟

- (الف) C<sub>4</sub> - C<sub>5</sub>  
 (ب) C<sub>6</sub> - C<sub>7</sub>  
 (ج) C<sub>1</sub> - C<sub>2</sub>  
 (د) C<sub>2</sub> - C<sub>3</sub>

- ۶۷ - شایع ترین اختلال دئنراتیو دیسک بین مهره‌ای در کدام بخش از ستون فقرات گردیدن اتفاق می‌افتد؟  
 (الف) سرب

- (ب) آپبلین  
 (ج) نبرات‌ها

- (د) مس

- زبانگذار

- ۶۸ - براساس جدول Holms - Rache کدامیک از موارد زیر استرس بیشتری برای کارگران ایجاد می‌کند؟  
 (الف) اخراج از کار  
 (ب) تغییر شرایط و ساعات کار  
 (ج) تغییر نوع مسئولیت کار  
 (د) بازنشستگی

- ۶۹ - مهمترین عارضه بعد از درمعرض قرار گرفتن حسادث شیمیائی چیست؟  
 (الف) نهیع

- (ب) سردد و سرگیجه  
 (ج) تحریک بسته‌ها

- (د) تحریک بسته تنفسی

- ۷۰ - مواجهه شنلی با کدامیک از عوامل زیر سبب ایجاد آریتمی قلبی می‌شود؟

- (الف) ارسیک  
 (ب) کرین دی‌سولغايد  
 (ج) کریس مترکاپید

- (د) سرب

- ۷۱ - مواجهه شنلی با کدامیک از عوامل زیر سبب ایجاد آریتمی قلبی می‌شود؟  
 (الف) ارسیک

- (ب) کرین دی‌سولغايد  
 (ج) کریس مترکاپید

- (د) سرب

- ۷۲ - مواجهه شنلی با چه عوامل زیر سبب ایجاد اختلال عمل مزمن (Chronic Dysfunction) کلیی می‌کند، یعنی:

- (الف) اروابروم  
 (ب) سلیکوزیس  
 (ج) بریلیوم

- (د) آمن

- ۷۳ - در کدامیک از کری‌های ناشی از بیماری‌های متابولیک اختلال شنوایی مربوط به آسیب مویرگ‌ها و نوروباتی اولیه است؟  
 (الف) هیرلیدمی

- (ب) دیسکوتکرین تیرولید  
 (ج) نارسانی کلیه  
 (د) دیابت شیرین

## سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) رشته بیداشت حرفه‌ای

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

- ۸۹- ضرب بهره تنفسی (R.Q) در اثر سوخت (تری اولین) برابر خواهد بود با:  $O_2 + 52H_2O \rightarrow 57CO_2 + 80O_2$
- (الف)  $\frac{1}{14}$   
 (ب)  $\frac{1}{14}$   
 (ج)  $\frac{1}{14}$   
 (د)  $\frac{1}{14}$

- ۹۰- یک MET (METABOLIC EQUIVALENT) با..... پیز لیتر  $O_2$  مصرفی در هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه.
- (الف)  $\frac{5}{25}$   
 (ب)  $\frac{5}{25}$   
 (ج)  $\frac{5}{25}$   
 (د)  $\frac{5}{25}$

- ۹۱- چنانچه تردی از میله‌ای آریزان شده و مرکز ثقل پاهای او در  $\frac{2}{3}$  متری جلوی منفصل و اندیشه د و وزن اندام تھاتانی او  $25 kg$  باشد گشتوار نیز برابر  $NM$  خواهد بود؟
- (الف)  $\frac{75}{75}$   
 (ب)  $\frac{75}{75}$   
 (ج)  $\frac{75}{75}$   
 (د)  $\frac{75}{75}$

- ۹۲- اگر طبق اصول بیومکانیکی در بدن انسان  $F_{mxdm} > f_{mxdm}$  باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
- (الف) بدن به طرف بالا شتاب پیدا می‌کند.  
 (ب) بدن به طرف پایین سقوط می‌کند.  
 (ج) بدن حالت تعادل پیدا خواهد کرد.  
 (د) در بدن رابطه فوق قابل اتفاق نمی‌باشد.

- ۹۳- اگر چنانچه پس از کدگذاری پوسچر بدن به روش OWAS برابر با  $2162$  بودست آید و در سطح طبقه‌بندی نوع کار درم قرارگیره بیانگر آنست که:
- (الف) در آینده نزدیک کار باید اصلاح گردد.  
 (ب) نیاز به تصحیح نمی‌باشد.  
 (ج) هر چه سریعتر باید کار تصحیح گردد.  
 (د) بلاfaciale باید کار را متوقف کرد.

- ۹۴- در روش ارزیابی سریع اندام نوقانی یا RULA نمره D بیانگر نمرات یا کدهای مربوط به کدام قسم‌های بدن می‌باشد؟
- (الف) بازو، ساعد، میخ  
 (ب) گردن، بازو، نه  
 (ج) پاها، ساعد، میخ  
 (د) گردن، نه، پاها

- ۹۵- همه قواعد ذیل در طراحی کنترل کننده‌ها و نشانگرهای صادق است، بجز:
- (الف) هنگامی که بک کنترل کننده به سمت راست حرکت می‌کند نشانگر می‌باشند به سمت بالا یا سمت حرکت کند.  
 (ب) هم جهشی در نشانگرهای کنترل کننده‌ها از خطای انزواج جلگه‌بری نمی‌کند.  
 (ج) جهت چرخش به سمت عقربه‌های ساعت همثه می‌باشند با افزایش همراه باشد.  
 (د) در نشانگرهای صفحه متحرک، هنگامی که کنترل کننده به سمت راست حرکت می‌کند درجه‌ها نیز به سمت راست حرکت کند.

- ۹۶- کدام دست از هورمونهای ذیل به ترتیب در پامداد و هنگام شب بیشترین تراکم را دارد؟
- (الف) اسرولین-تیروکین  
 (ب) هرولاتکین  
 (ج) کورتیزول-ملاتونین  
 (د) نشترودن-ملاتونین

- ۹۷- همه ملائم رسانه‌واره ذیل در رابطه با خواب رم (RAPID EYE MOVEMENT) صحیح است، بجز:
- (الف) چشمها دارای حرکت سریع بوده و فعالیت مغز شیشه نعلیت آن به هنگام بیداری است.  
 (ب) میزان ضربان قلب و تنفس افزایش داشته و ناظم می‌گردد.  
 (ج) خواب رم در بیک چرخه التراپین که  $90$  تا  $100$  دقیقه به طول می‌انجامد به خواب غیر رم تغییر می‌کند.  
 (د) چشمها حرکتی نداشته و میزان ضربان قلب و تنفس کند و ثابت می‌باشد.

- ۸۲- سلسه مراتب نیازهای گوناگون انسان براساس نظریه ماسلو از سطوح پائین تر به سطوح بالاتر عبارتند از:
- (الف) فیزیولوژیک، امنیت، اجتماعی، غرور، خودشکرفاش  
 (ب) غذا، نیکی، جنسی، آزادی، عزت  
 (ج) پیشرفت، خلاقیت، بیرونی، فعالیت  
 (د) راحتی، دفع، حفاظت، امنیت، سعادت، اغماض

- ۸۳- ارتفاع نشته نسبی از کدامیک از روابط ذیل بدست می‌آید؟
- (الف)  $100 \times \frac{\text{ارتفاع نشته}}{\text{ارتفاع طول قد}} \times 100$   
 (ب)  $100 \times \frac{\text{ارتفاع نشته}}{\text{ارتفاع طول قد}} \times 100$   
 (ج)  $100 \times \frac{\text{ارتفاع نشته}}{\text{ارتفاع طول قد}} \times 100$

- ۸۴- شاخص سفالیک عبارت از حداکثر:
- (الف) عمق سر به پهنای سر  
 (ب) پهنای سر به حداکثر عمق آن از جلو تا پشت سر  
 (ج) طول صورت به حداکثر عرض صورت  
 (د) پهنای سر به حداکثر طول صورت

- ۸۵- از دیدگاه بیومکانیک در کدامیک از روش‌های بلند کردن بار استرس‌های اعمال شده بدن کمتر است؟
- (الف) STOOP  
 (ب) FREE STYLE  
 (ج) PARK  
 (د) SQUAT

- ۸۶- چنانچه پتانسیل خطر (R) حاصل از روش محاسباتی میتال (Mital) برای اندازه‌گیری حدود مجاز وزن بار برابر با  $R = \frac{19}{22}$  باشد یانگر کدامیک از حالات است؟

- (الف) فعالیت در حدود مجاز و توصیه شده انجام گرفته است.  
 (ب) باید تا حد امکان به تصحیح کار بپردازیم.  
 (ج) باید نسبت به توافق کار اندام کرد.  
 (د) نسبت به تصحیح حجم کالا اندام کرد.

- ۸۷- در رابطه AL، پیشنهادی NIOSH، مقادیر H و D چگونه بدست می‌آید؟
- $$AL = \frac{1-F}{D} \cdot \frac{7/5 + 7/7 + 7/15}{(1-0.04V)} \cdot 292$$

- (الف) H: فاصله افقی بین مرکز جرم بار و مرکز نقل بدن  
 (د) D: اختلاف ارتفاع بین محل برداشتن و محل فراردادن بار  
 (ب) H: اختلاف ارتفاع بین محل برداشتن و محل فراردادن بار  
 (ج) D: فاصله افقی بین مرکز جرم بار و مرکز نقل بدن  
 (ج) H: فاصله عمومی بین مرکز جرم بار و مهره L3-L4  
 (د) D: اختلاف وزن بار اولیه با بار ثانویه  
 (د) H: ارتفاع بلند کردن بار نسبت به کف کارگاه  
 (د) D: فاصله جرم بار و طول دست

- ۸۸- در معادله جدید حمل بار پیشنهادی NIOSH هر چقدر نحوه گرفتن بار مناسب‌تر باشد حداکثر وزن مجاز بار (RWL) چه تغیری می‌کند؟

- (الف) کاهش خواهد باند.  
 (ب) افزایش خواهد باند.  
 (ج) تغییر نخواهد کرد.  
 (د) بست Destination را سوف پیدا می‌کند.

## ایمنی و حوادث ناشی از کار

- ۱۰۶ - یک کارخانه ماشین سازی ۴۷۸ نفر کارگر دارد. در یکی از واحدهای این کارخانه بنام واحد پرسکاری تعداد ۶۸ نفر کارگر دارد. موره حادثه و در کل کارخانه ۱۰۰ جراحت ثبت شده است. معیاری که به عنوان استاندارد AFR برای این نوع صفت جهت مقایسه در نظر گرفته شده است عدد ۱۳ می‌باشد. کل کارخانه با معیار استانداره به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (الف)  $\frac{۵۰}{۲۲/۹۲} \times \frac{۱۰}{۰/۷۵}$       (ب)  $\frac{۵۰}{۱۰} \times \frac{۱۷}{۰/۷۵}$       (ج)  $\frac{۵۰}{۱۰} \times \frac{۱۵}{۰/۷۰}$       (د)  $\frac{۵۰}{۱۰} \times \frac{۱۲}{۰/۴۹}$

- ۱۰۷ - با توجه به سوال قبلی کارخانه مذکور ۱۶۵۰ روز از دست رفته و ۲۰۵ روز از دست رفته در واحد پرسکاری داشته است. عدد استانداره که برای مقایسه ASR این نوع صفت در نظر گرفته شده است ۱۵۰ می‌باشد. کل کارخانه با معیار استانداره و واحد پرسکاری با کل کارخانه به ترتیب از راست به چپ:
- (الف)  $\frac{۷/۳۷}{۰/۲۷} \times \frac{۰/۵۹}{۰/۴۰}$       (ب)  $\frac{۷/۵۴}{۰/۲۴} \times \frac{۰/۵۹}{۰/۴۰}$       (ج)  $\frac{۷/۲۸}{۰/۷} \times \frac{۰/۶۸}{۰/۵۰}$       (د)  $\frac{۷/۴۲}{۰/۷} \times \frac{۰/۵۹}{۰/۷}$

- ۱۰۸ - بساتوجه به سوال قبلی دو سوال قبلی (FREQUENCY SEVERITY INDICATOR) کل کارخانه با واحد پرسکاری و عدد استانداره به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (الف)  $\frac{۰/۳۵}{۰/۴۵}$       (ب)  $\frac{۰/۲۲}{۰/۳۵}$       (ج)  $\frac{۰/۴۲}{۰/۵۵}$       (د)  $\frac{۰/۳۰}{۰/۵۰}$

- ۱۰۹ - شبکه مخصوص علائم برقی در معادن باید با جریان برق ولتاژ ..... ولت کار کند.
- (الف) کمتر از ۲۰      (ب) بیشتر از ۲۰      (ج) کمتر از ۲۰      (د) بیشتر از ۲۰

- ۱۱۰ - در چاههای که گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد برای روشنایی استفاده از کدام روش صحیح است؟
- (الف) یک رشته سیم ساره لاب با ولتاژ ۱۲ ولت      (ب) چراغ اطمینان با ولتاژ بالاتر از ۱۲ ولت      (ج) چراغ فروه با چراغ دوگرد شده جرفا با حداکثر ۱۲ ولت      (د) چراغ فروه با چراغ اطمینان با ولتاژ حداکثر ۲۰ ولت

- ۱۱۱ - در ماشین سنگ سباده اگر فلترینگ .... سانتی متر باشد علاوه بر سرپوش حفاظتی، حفاظت نفسی شکل هم باید نصب شود.
- (الف) ۲۵      (ب) ۱۵      (ج) ۲۵      (د) ۲۵

- ۱۱۲ - نیوز چند آمپری برای یک لامپ ۶۰ وات مناسب است؟
- (الف) ۵      (ب) ۲      (ج) ۴      (د) ۱۲

- ۱۱۳ - کدامیک از کلیدهای قطع و وصل کننده زیر حتی المقدور نباشد به کار و نداشته باشد؟
- (الف) کلیدهای که اهرم قطع و وصل دارند.      (ب) کلیدهای که در یک جهت حرکت می‌کنند.      (ج) کلیدهای که اهرم قطع و وصل آنها در جهت عمودی حرکت می‌کنند.      (د) کلیدهای که اهرم قطع و وصل آنها در جهت افقی حرکت می‌کنند.

۱۰۹ - کدامیک از شرایط ذیل برای صندلی مناسب، شرط تابل قبول نلئن نیست گردد؟

- (الف) کف صندلی ری به عقب باشد و بهترین زاویه بین ۱۲-۲۲ درجه باشد.      (ب) راوه بشنی نسبت به کف صندلی ۱۰۵-۱۱۰ درجه باشد.      (ج) راوه بشنی نسبت به سطح افق ۸۰-۹۰ درجه باشد.      (د) برآمدگی بشنی در مقابل مهره‌های ۲ و ۵ لومبار فوار گیرد.

- ۱۱۰ - اگر در یک فرایند مونتاژ بر روی میزکار، فاصله شینی تا شانه فرد به اندازه ۶۴ CM باشد و میانگین طول KUNKLE DISTANCE شانه فرد ۶۰ CM و انحراف معیار  $\pm ۰/۵ CM$  باشد چند درصد این افراد برای برداشتن شینی مجبور به خم کردن کمر خود می‌باشند؟ (با استفاده از جدول Z سطح زیر مختص برابر با  $۴/۵۲$  می‌باشد)

- (الف)  $۹۴/۵۲$       (ب)  $۹۵/۲۲$       (ج)  $۹۲/۵۴$       (د)  $۹۵/۲۴$

- ۱۱۱ - رابطه بین ارتفاع دسترسی حد اکثر و طول ند کدام است؟
- (الف) طول قد  $\times ۱/۲۴$       (ب) طول قد  $\times ۱/۱۲$       (ج) طول قد  $\times ۱/۲۴$       (د) طول قد  $\times ۱/۱۴$

- ۱۱۲ - اندیس دلماکس کدام است؟

- (الف) طول واقعی سین مهره‌ها و فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس =  $DI_1$   
طول سین مهره‌ها و فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس

- (ب) طول سین مهره‌ها، فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس =  $DI_2$   
طول واقعی سین مهره‌ها از  $S1$  تا  $A1$  اطلس

- (ج)  $100 \times$  طول سین مهره‌ها و فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس =  $DI_3$   
طول سین مهره‌ها و فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس

- (د)  $100 \times$  طول سین مهره‌ها و فنی کاملاً مساو شده از  $S1$  تا  $A1$  اطلس =  $DI_4$   
طول واقعی سین مهره‌ها از  $S1$  تا  $A1$  اطلس

- ۱۱۳ - اگر جسم به وزن  $5 kg$  به فاصله ۲ متری از مرکز الکلنجی قرار گرفته باشد گشاوار نیرو با توجه به نقطه اثر آن چند نیوتون متراورده شد؟

- (الف)  $100 \times 5 \times 2 = 100$       (ب)  $5 \times 2 = 10$       (ج)  $10 \times 5 = 50$       (د)  $2/5 \times 5 = 2$

- ۱۱۴ - در موقع بلند کردن، بار باید در چه موقعیت بدنسی قرار گیرد؟
- (الف) به دیسک L4/S1 نزدیک باشد.      (ب) به دیسک L5/S1 نزدیک باشد.      (ج) از دیسک L5/S1 دور باشد.      (د) فاصله تا دیسک S2/S3 باند.

- ۱۱۵ - هنگام کار با نمایشگرهای چنانچه باید تغییرات لحظه به لحظه مانشین در معرض دید کاربر قرار بگیرد بهتر است از کدام نشانگر استفاده گردد؟

- (الف) دیجیتال      (ب) صوتی      (ج) عقایقه منحرک، صفحه ثابت      (د) عقایقه و صفحه منحری

- ۱۱۶ - بعضی از داده‌های آنتروپیومتری نسبت به یکدیگر از یک ضرب ثابت پیروی می‌کنند با استفاده از این نسبتها می‌توان پس از تعیین ارتفاع بدن در یک فرد سایر ابعاد را نیز تعیین نموده نام این روش کدام است؟

- (الف) اندازه گیری می‌بندی      (ب) ارتباطهای ابعادی      (ج) عکاسی چند جهت      (د) شبکه‌های زمبه‌ای

۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹

**سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) رشته بیداشت حرفه‌ای**

سال تحصیلی ۸۱-۸۲

۱۲۴ - در کدامیک از مکانهای زیر مجاز به عملیات هستیم که استعمال خطر انفجار با اشتعال وجود دارد؟

(الف) ساختمانهای جداگانه

(ب) اطاقه‌بندکه برسیله دیوار از هم جدا باشد.

(ج) تزدیک محلهای اطمینان حریت

(د) در ساختمانهای جداگانه فواصلی که از طرف مقام صلاح‌بندار شخص شده باشد.

۱۲۵ - ترمیمهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی داشته باشند؟

(الف) باری سادل با پکیج بر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارند.

(ب) بار بالابر را نگهداری کنند.

(ج) باری سادل دو برابر ظرفیت مجاز بالابر را نگه دارند.

(د) یک برابر ظرفیت محاذ آن را تحمل کنند.

۱۲۶ - ساختمانهایی با بار سوخت نسبتاً بالا صردنظر از ارتفاع آن حداقل به مقامش در حدود ..... دقیقه در برابر آتش نیاز دارند.

(الف) ۲۰

(ب) ۲۰

(ج) ۲۵

(د) ۳۰

۱۲۷ - ارتفاع نرده‌هایی که برای جلوگیری از سقوط افراد در دهانه یا سوراخهای موجود در کارگاه، نصب می‌شود چند سانتی‌متر می‌باشد؟

(الف) ۵۰

(ب) ۱۰۰

(ج) ۶۰

(د) ۱۲۰

۱۲۸ - در کدام یک از ساختمانهای زیر باید پلکانها را پاگردنا یا مصالح ساختمانی نوز ساخته شوند؟

(الف) مو طبقه

(ب) بلندتر از مو طبقه

(ج) بلندتر از سه طبقه

(د) بلندتر از ده طبقه

۱۲۹ - برای تاب حفاظت سه و یا زیبیر کابل الکتری در ارتفاع بیش از ..... متر از کف کارگاه باید از نبیش استفاده کرد.

(الف) ۲

(ب) ۲/۴

(ج) یک

(د) ۲

۱۳۰ - لیزرهای کدام گروه، زیر دارای شعاع خروجی سریع و قدرتمند است که اثر تغذیه فرآنان بر چشم انسان بر جای می‌گذارد؟

(الف) ۲

(ب) ۲A

(ج) ۱

(د) ۲B

موفق باشید.

۱۱۲ - بیان مقاومت ساختمان در برابر حریق به همه موارد ذیل بستگی دارد، یعنی:

(الف) بار سوخت

(ب) یکبارگشی

(ج) شعله پیش آمده

(د) خواص نارسانی

۱۱۳ - دمای عملکرد تشخیص دهنده‌های نوع حرارتی بطور معمول چندین می‌باشد و هر یک از آنها چه ماحتی را پوشش می‌دهند؟

(الف)  $M^2 - 70 C^\circ$

(ب)  $50 M^2 - 80 C^\circ$

(ج)  $70 M^2 - 65 C^\circ$

(د)  $60 M^2 - 80 C^\circ$

۱۱۴ - در مواقع جوشکاری‌های سریالاً و عمده، برای جلوگیری از سازگیر شدن جریان مناسب نلز، نوسان حرکت دست باید از چند اینچ بیشتر نشود؟

(الف) ۰/۷۵

(ب) ۱/۵

(ج) ۲

(د) ۴

۱۱۵ - در جوشکاری قوس الکتریکی، شماره لتر ماسک‌های حفاظتی بقدر است؟

(الف) ۱۰-۱۲

(ب) ۱۲-۱۴

(ج) ۱۴-۱۶

(د) ۱۶-۱۸

۱۱۶ - جرثیلهای الکتریکی باید مجهز به چه نوع ترمیز باشند؟

(الف) مکانیکی

(ب) بادی

(ج) الکتریکی

(د) خودکار

۱۱۷ - در اشغال سوخت گازی شکل مخلوط با اکسیژن شعله بوجود می‌آید نام آن کدام است؟

(الف) بیش خارجی

(ب) بیش آبخته

(ج) غروری

(د) خودبخودی

۱۱۸ - در مکانهایی که احتمال وقوع حریق براز مرده پنهان سوز رخ می‌دهد کدامیک از اخطار دهنده‌ها مناسبتر می‌باشد؟

(الف) دردی

(ب) حرارتی

(ج) نوری

(د) یونیزان

۱۱۹ - در تابلوهای مریع مستطیل که کلمات سفید روی زمینه قرمز نوشته می‌شود و دارای جاشه سفید می‌باشد مربوط به کدام دسته از علامت هستند؟

(الف) تجهیزات ایمنی حریق

(ب) دستوری

(ج) خطر

(د) نهی کننده

۱۲۰ - مقدار ولتاژ برق AC طبق استاندارد IEC برابر با حداقل ..... ولت و برای برق DC برابر حداقل ..... ولت می‌باشد. (به ترتیب از راست به چپ)

(الف) ۱۲۰،۵۰

(ب) ۱۲۰،۶۵

(ج) ۲۲۰،۷۵

(د) ۲۲۰،۸۵

۱۲۱ - اگر ارتفاع سقف کارگاهی ۶ متر و ارتفاع بر نقیری که برای حفاظت ساختمان کارگاه، بر روی آن نصب گردیده ۴۰ متر باشد، شعاع حفاظتی بر نقیر چند متر است؟

(الف) ۲۰/۲۴

(ب) ۲۰

(ج) ۱۰۰

(د) ۵۶

۱۲۲ - اگر ارتفاع سقف کارگاهی ۶ متر و ارتفاع بر نقیری که برای حفاظت ساختمان کارگاه، بر روی آن نصب گردیده ۴۰ متر باشد، شعاع حفاظتی بر نقیر چند متر است؟

(الف) ۲۰/۲۴

(ب) ۲۰

(ج) ۱۰۰

(د) ۵۶

کلید اولیه سوابقات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته بیداشت حرفه‌ای سال تحصیلی ۱۳۸۱-۸۲

کلید	شماره	کلید	شماره	کلید	شماره	کلید	شماره	کلید	شماره	کلید	شماره
الف	۱۲۱	ب	۹۱	الف	۶۱	ب	۳۱	د	۱		
الف	۱۲۲	الف	۹۲	د	۶۲	ب	۳۲	الف	۲		
ج	۱۲۳	الف	۹۳	د	۶۳	الف	۲۳	سون	۳		
د	۱۲۴	د	۹۴	الف	۶۴	ج	۲۴	الف	۴		
الف	۱۲۵	ب	۹۵	الف	۶۵	ب	۳۵	الف	۵		
الف	۱۲۶	ج	۹۶	ب	۶۶	د	۳۶	الف	۶		
الف ب زنگنه	۱۲۷	د	۹۷	الف	۶۷	الف	۲۷	ج	۷		
ب	۱۲۸	ج	۹۸	الف	۶۸	د	۳۸	د	۸		
ب	۱۲۹	الف	۹۹	الف	۶۹	د	۳۹	د	۹		
د	۱۳۰	الف	۱۰۰	د	۷۰	الف	۴۰	ج	۱۰		
	۱۰۱	الف	۷۱	ج	۴۱	ج	۱۱				
	۱۰۲	الف	۷۲	الف	۴۲	الف	۱۲				
	۱۰۳	ب	۷۳	د	۴۳	ب	۱۳				
	۱۰۴	ج	۷۴	ب	۴۴	الف	۱۴				
	۱۰۵	ب	۷۵	ج	۴۵	د	۱۵				
	۱۰۶	ب	۷۶	الف	۴۶	الف	۱۶				
	۱۰۷	الف	۷۷	د	۴۷	ج	۱۷				
	۱۰۸	د	۷۸	ب	۴۸	ب	۱۸				
	۱۰۹	الف	۷۹	د	۴۹	د	۱۹				
	۱۱۰	ج	۸۰	ج	۵۰	الف	۲۰				
	۱۱۱	الف	۸۱	ب	۵۱	الف	۲۱				
	۱۱۲	الف	۸۲	الف	۵۲	الف	۲۲				
	۱۱۳	الف	۸۳	ج	۵۳	ب	۲۳				
	۱۱۴	ب	۸۴	ب	۵۴	ب	۲۴				
	۱۱۵	الف	۸۵	د	۵۵	ج	۲۵				
	۱۱۶	ب	۸۶	الف	۵۶	ج	۲۶				
	۱۱۷	الف	۸۷	ب	۵۷	الف	۲۷				
	۱۱۸	د	۸۸	د	۵۸	د	۲۸				
	۱۱۹	ب	۸۹	الف	۵۹	الف	۲۹				
	۱۲۰	ج	۹۰	ج	۶۰	ج	۳۰				